

つくる時間も、 暮らしの景色も。

キッチン交換・周辺内装のご案内



PREMIUM / 松

LIXIL リシェル

設置イメージ（サンプル）

設備の交換から、まわりの内装まで。

選べる3つのプランと工事込みの参考予算。

毎日使う場所だから、機能の違いも丁寧にご案内します。

株式会社 川崎設備

関東全域対応 / 042-532-2267

必要な機能から、わが家の一台へ。

商品だけの価格ではなく、工事を含めた予算で比べます。

プラン・代表機種	① 設備の交換	② 交換＋周辺内装
梅 シエラ	約73万円	約82～83万円
竹 STEDIA	約110～121万円	約119～131万円
松 リシェル	約118～198万円	約127～208万円

壁付I型2550mm・既存位置の交換を基本に、公開施工価格を参照。梅は約73万円の公開例。②は4帖の床CF・壁4面・天井クロスを加えた試算です。

竹の価格幅は洗エールレンジフード追加例まで。松は掲載年・選択設備が異なる公開例です。食洗機や自動水栓などの全搭載を示す価格ではありません。

機能の違いを、ひと目で。

比較の軸	梅 シエラ	竹 STEDIA	松 リシェル
主な選び方	基本機能を整理	収納内部の清掃性	素材と使い勝手
収納の特長	引出しを選択	ステンレス製内部	らくパッと収納
基準の天板	ステンレス	ステンレス	セラミック選択
自動水栓・食洗機	追加選択	追加選択	追加選択

すべて税込の参考予算です。川崎設備の確定価格・全国平均ではありません。仕様・条件の違いと別途費用は9ページ、出典は各詳細ページ・10ページをご覧ください。

必要な使いやすさを、すっきりと。



設置イメージ（サンプル）。色柄・形状・追加設備は確定仕様と異なります。

壁付I型2550mm、スライドストッカー、ステンレストップ＋スキットシンク、手動シングルレバー水栓、3口ガスコンロ、基本レンジフード。食洗機・タッチレス水栓なしを基準に相談。

① キッチン交換

約73万円

② 周辺内装も一緒に

約82～83万円

梅は1件の標準工事込み公開例。②は内装公開料金を足した試算です。

写真の収納・照明等は別途。給排水・電気・ガス再接続の範囲は見積時に確認します。

川崎設備の確定価格ではありません。現地条件と選択する設備を確認して総額をご提示します。

シエラを、もう少し詳しく。

01 取り出しやすい引出し収納

代表仕様

足元まで収納に使えるスライドストッカー。奥の鍋やストックも見渡せます。
今回の代表仕様に選択。開き扉プランもあり、シリーズ全品共通ではありません。

02 流れやすさを考えたスキットシンク

代表仕様

底面の傾斜で水や小さな汚れを排水口へ導くステンレスシンク。洗剤・スポンジをまとめるポケット付き。
今回の代表仕様。ゴミ捨て・日常のお手入れは必要です。

03 掃除しやすいステンレストップ

代表仕様

普段の拭き掃除がしやすいステンレス天板。シルクエンボス仕様など、質感も選べます。
今回の代表仕様。人造大理石や濃色天板への変更は見積で確認。

04 道具の定位置をつくる収納

追加選択

アシストポケット・シェルフを選ぶと、よく使う道具を手前にまとめやすくなります。
選択仕様。収納構成と追加費用を確認します。

05 食洗機も選べる

追加選択

フロントオープン型など、家族の人数や洗う量に合う食洗機を組み込めます。
追加選択。食洗機本体・対応キャビネット・電源と給排水工事が別途。

06 タッチレス・清掃機能を必要な分だけ

追加選択

ナビッシュ水栓やよごれんフードへ変更し、日々の洗い物や手入れを助ける構成にできます。
いずれも追加選択。よごれんフードも整流板・オイルトレイ等の清掃は必要です。

こんなご希望に：基本設備をまとめて更新したい / 今の壁付配置を活かして費用を抑えたい

[LIXIL シエラ 現行商品・特長](#)

[LIXIL 2026年ノクト・シエラ刷新の発表](#)

見えない部分まで、清潔に使う。



設置イメージ（サンプル）。色柄・形状・追加設備は確定仕様と異なります。

壁付I型2550mm、クラス05扉、ステンレスキャビネット、ステンレストップ・流レールシンク。基本のフード・手動水栓・既存熱源に合う加熱機器。食洗機なしを基準、洗エール追加例まで参照。

① キッチン交換

約110～121万円

② 周辺内装も一緒に

約119～131万円

税込・工事込みの公開価格を参考にした概算。②は内装を加えた試算です。

価格幅の上側は洗エール追加例。美コート天板や食洗機などは一律に含みません。

川崎設備の確定価格ではありません。現地条件と選択する設備を確認して総額をご提示します。

STEDIAを、もう少し詳しく。

01 ステンレスのキャビネット

標準

湿気や汚れが気になる収納内部にステンレスを採用。底板など見えにくい場所も拭き取りやすくなります。
シリーズ標準装備。ステンレスも汚れを放置せず手入れが必要です。

02 流レールシンク

代表仕様

調理中に使う水で細かなゴミを流レールへ集め、排水口へ流れやすくしたシンクです。
今回の代表仕様を選択。水だけですべての汚れが落ちるものではありません。

03 継ぎ目を減らした排水口

代表仕様

シンクと一体成形した排水口で、継ぎ目まわりの掃除をしやすく。美コートが汚れ落ちを助けます。
流レールシンクの機能。自動洗浄トラップとは別です。

04 立体的に片付け収納

選択仕様

ツールポケットやスライドボックスを組み合わせ、道具を重ねすぎずに出し入れできます。
場所・収納プランで装備が変わります。コンロ側ポケット等は追加選択の場合があります。

05 美コートワークトップ

追加選択

親水性コーティングを施したステンレス天板を選ぶと、水拭きで汚れを落としやすくなります。
追加選択。公開基本価格のドット柄コイニング天板と同一仕様ではありません。

06 洗エールレンジフード

追加選択

給湯トレイにお湯を入れて操作し、ファンフィルターの汚れを自動洗浄。日頃の手入れを助けます。
追加選択。給排水トレイや整流板等の手入れは必要。掲載幅の上側はこの追加例です。

こんなご希望に：収納内部の清掃性を重視する / 料理道具を整理して使いたい

[クリナップ STEDIA 特長](#)

料理の時間に、素材の美しさを。



LIXIL

リ歇尔

設置イメージ（サンプル）。色柄・形状・追加設備は確定仕様と異なります。

壁付I型2550mm、セラミックトップを選択。下限側はセラミック基本プラン、上限側は食洗機・よごれんフード等を組み込んだ施工店仕様。ナビッシュ・IH・クォーツシンク等の全搭載を意味しません。

① キッチン交換

約118～198万円

② 周辺内装も一緒に

約127～208万円

税込・工事込みの公開価格を参考にした概算。②は内装を加えた試算です。

選択設備・掲載年の異なる公開例の価格幅です。写真全体や上位機能すべての費用ではありません。

川崎設備の確定価格ではありません。現地条件と選択する設備を確認して総額をご提示します。

リシエルを、もう少し詳しく。

01 セラミックトップ

代表仕様

焼き物ならではの質感と、熱・キズ・汚れへの強さを備えた天板。調理台も空間の主役になります。
今回の代表仕様に選択。リシエル全品がセラミックではありません。衝撃や刃物の扱いは取扱説明書に従います。

02 らくパッと収納

代表仕様

傾いて開く扉と立体収納で、よく使う道具を見つけやすく、取り出しやすくします。
キャビネット位置・プランにより装備が変わります。

03 作業を広げるWサポートシンク

追加選択

シンク内のレーンとプレートを活かし、下ごしらえ・水切り・片付けの場所を増やせます。
追加選択。セラミック基本プランのスキットシンクとは異なります。

04 ナビッシュのタッチレス水栓

追加選択

センサーを使い、濡れた手や調理中の手でレバーに触れずに吐水・止水できます。
追加選択。ハンズフリーや浄水切替の機能は水栓型式によります。

05 よごれんフード

追加選択

回転ディスクで油の侵入を抑え、内部のファンの掃除負担を減らすレンジフードです。
追加選択。整流板はその都度、オイルトレイ・回転ディスク等は定期清掃が必要です。

06 家事に合わせる食洗機

追加選択

容量・開き方・収納の組み合わせを選び、片付けの流れに合うキッチンへ整えられます。
追加選択。大型機器は電源・給排水・キャビネット適合と追加費用を確認します。

こんなご希望に：天板の素材感と空間デザインを重視する / 調理・洗い物の作業性を高めたい

[LIXIL リシエル 現行パッケージ仕様](#)

[LIXIL リシエル 特長](#)

設備から、まわりの空間まで。

工事の範囲	ご相談する内容
① キッチン交換	選定した本体と設備／既存の解体撤去処分／標準設置。給排水・電気・ガス再接続、パネル・養生運搬・諸経費の範囲を見積書で確認。
② 交換＋周辺内装	①に4帖目安の床CF（7㎡まで）＋壁4面・天井クロス（31㎡まで）を追加。LDK全体ではありません。

内装の追加費用は、施工範囲で考える。

内装の公開料金は床44,800円＋壁天井42,800～51,800円＝87,600～96,600円。約9～10万円を加えた予算試算です。梅は73.15万円の公開例との合計約82～83万円。

追加・個別見積になる主な項目

カップボード・家電・照明／食洗機・自動水栓などの追加設備／位置変更・対面化／熱源変更・専用回路／下地補修／タイル・無垢材等。キッチンパネルと壁紙の施工範囲が重ならないよう確認します。

壁付I型の代表仕様が基準です。写真の対面配置・収納・照明や仕上げ全体を、そのまま掲載価格で施工できる意味ではありません。

設置から10～20年


設置から10～20年が、点検や交換を考える一つの目安。築年数だけで決めず、水漏れ・収納の傷み・機器の不調・使いにくさを確認します。部分修理で対応できる場合もあります。

費用は現地条件と仕様で変わります。品番・工事範囲・追加費用・税込総額・日程・保証を確認してからご契約いただきます。

まずは、LINEで写真相談。

無料の範囲は、LINEでの写真確認・相談です。

キッチン全体、シンク下、コンロとフードの写真に、設置幅・市区町村・気になる点を添えてお送りください。無理な分解は不要です。



[LINEを開く / lin.ee/X86v7lh](https://lin.ee/X86v7lh)

現地調査が必要な場合は、その費用・条件を事前にご案内します。

株式会社 川崎設備

042-532-2267

東京都あきる野市小川524-7

月～土 9:00～18:00 / 日曜休業

時間外の緊急対応は状況によりご相談。外国語は翻訳ツールで対応。

[会社ホームページ / kawasaki-setubi.com](https://kawasaki-setubi.com)

関東全域：東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城・栃木・群馬

価格・交換目安の参考資料

2026年9月25日確認。資料名を押すと出典が開きます。

[梅 | 東成建設 シエラ26工事例](#)

[竹 | ヤマキシ STEDIA選択例](#)

[竹 | Joshin 工事セット例](#)

[松 | フカミナト 基本仕様例](#)

[松 | ヴィレッジ 充実仕様例](#)

[内装 | リノコ 壁・天井](#)

[内装 | リノコ 床CE](#)

[目安 | LIXIL 交換時期](#)

公開価格には掲載時期・選択仕様・地域・工事範囲の差があります。内装込みは公開内装料金を合算した試算で、単一業者のセット価格ではありません。

川崎設備のオリジナル編集資料です。メーカー公式カタログではありません。